

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento n° 62 del - 6 MAR. 2018

OGGETTO: Provvedimento n.40/18 – Affidamento ditta "Nuova Astorina Antincendio S.r.l."- Integrazione spesa.-

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2018 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata { €
Impegni assunti { €
Fondo disponibile { €

Visto ed iscritto a l N. 921/2012
de Cap. 10436

nel partitario uscita di competenza l'impegno di
€ 6022,88 alla VIA
SUI FONDI DEL P.D.U. 540/2012
addi 12/03 2018

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

DIREZIONE TECNICA

Prot. n. del

Il Compilatore [Signature]

Visto:

Il Direttore tecnico [Signature]

Il Direttore Amministrativo [Signature]

SEGRETARIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno duemiladiciotto

il giorno 6 del mese di marzo

il Sovrintendente, giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n.248/Serv.1° S. G. del 29 giugno 2015, ha adottato il seguente provvedimento.



OGGETTO: Provvedimento n.40/18 – Affidamento ditta “Nuova Astorina Antincendio S.r.l.”-
Integrazione spesa.-

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che con provvedimento n.40/18 è stato affidato alla ditta “Nuova Astorina Antincendio S.r.l.” per la manutenzione, fornitura e posa in opera di materiali e attrezzature di rilevazione e spegnimento incendi dei teatri Bellini e Sangiorgi, per l’importo totale di € 9.935,00 oltre IVA;

Vista la nota della Direzione tecnica del 06/03/18, che si allega al presente atto per farne parte integrante, nella quale si specifica che, a fronte della spesa prevista nell’incarico suddetto, la ditta sopra citata, durante le verifiche ed i controlli ha rilevato che l’elettropompa pilota da revisionare (già facente parte dell’offerta) sarà sostituita senza oneri aggiuntivi poiché antieconomici i costi di revisione, mentre un’altra elettropompa sottoposta a test ha presentato malfunzionamenti tali da richiedere anch’essa l’intervento di revisione sconsigliato perché antieconomico come per la precedente;

Che, dalla verifica tecnica effettuata sui rilevatori di fumo, è emerso che n.7 di questi presentano difetti tali da rendere inutile la manutenzione e, pertanto, devono essere necessariamente sostituiti con altrettanti compatibili non essendo, gli originali, più in produzione da diversi anni;

Che, le sostituzioni dell’elettropompa e dei rilevatori di fumo non sono compresi nel preventivo di spesa dei lavori di cui all’affidamento disposto con il succitato provvedimento in quanto imprevisi i fase preliminare;

Che, la ditta in argomento ha inviato l’allegata e-mail e relativo preventivo di spesa per la fornitura dell’elettropompa e dei rilevatori, il cui importo complessivo ammonta ad € 6.022,88 IVA esclusa, per cui si chiede di autorizzare la spesa al fine di completare i lavori e rendere efficiente il sistema di rilevamento e spegnimento incendi del Teatro Bellini;

Che, la spesa in argomento è linea con la Circolare della Regione Siciliana n.5 del 24 febbraio 2016 poiché necessaria al rispetto le norme di cui alla legge 81/08 sulla sicurezza degli impianti, in quanto obblighi speciali tassativamente regolati per legge, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente in atto impegnato nell’esecuzione degli spettacoli della Stagione Artistica 2018;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta della Direzione tecnica ed integrare il provvedimento n.40/18 della somma di € 6.022,88 IVA esclusa, così da completare i lavori di ripristino del sistema antincendio del Teatro Bellini;

Con i poteri di legge;

DISPONE

Per quanto esposto in premessa, che s’intende riportato e trascritto, autorizzare la fornitura di n.1 elettropompa e di n.7 rilevatori di fumi così specificato nell’allegato preventivo di spesa della ditta “Nuova Astorina Antincendio”.

Integrare il Provvedimento n.40/18 della somma di € 6.022,88 (IVA esclusa), facendola gravare al cap.101136 del bilancio 2017, sui fondi autorizzati con Provvedimento n.540/17.

Il Sovrintendente
Dott. Roberto Grossi

